WMT 502



- Fusible: 0.6 A, voltage: 200 Volt/50 Hz, puissance: 66 W
- Fréquence 50Hz
- Alimentation électrique: 200 V

WMT 502



Fusible: 0.6 A, voltage: 200 Volt/50 Hz, puissance: 66 W

- Fréquence 50Hz
- Alimentation électrique: 200 V

WMT 502



Fusible: 0.6 A, voltage: 200 Volt/50 Hz, puissance: 66 W

- Fréquence 50Hz
- Alimentation électrique: 200 V

