

KGI 1162/A+

- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 3 scomparti nella porta e scomparto per burro con sportello
- 3 cassette di congelamento a prova di ribaltamento



KGI 1162/A+

- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 3 scomparti nella porta e scomparto per burro con sportello
- 3 cassette di congelamento a prova di ribaltamento



KGI 1162/A+

- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 3 scomparti nella porta e scomparto per burro con sportello
- 3 cassette di congelamento a prova di ribaltamento