


# FFB 9448 BEV CH

Whirlpool

Machine à laver (9 kg)



## TOP 4

- Technologie 6<sup>TH</sup> SENSE : performances optimales et économies
- **Un moteur robuste, durable et silencieux**
- **FreshCare+** : le linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle.<sup>1</sup>
- **Option Clean+** : la puissance de nettoyage s'adapte à vos besoins

Weiß

**FFB 9448 BEV CH**  
EAN 80 03437 04484 7

## CONFORT

- Technologie 6<sup>TH</sup> SENSE : performances optimales et économies
- **Un moteur robuste, durable et silencieux**
- Sécurité d'arrivée d'eau
- Sécurité enfants

## PROGRAMMES

- Programmes de base optimisés économes en énergie: Linge mixte, Coton, Linge blanc, Eco 40-60, Vêtements de sport, Lavage + essorage, Essorage + pompage, 20°C, Laine, Linge délicat, Synthétique
- Des programmes optimisés dans le temps: Court 30'
- Programmes spéciaux: Couettes/duvets, Rafraîchir
- Court 30' – Lavage rapide en 30 minutes

## CARACTÉRISTIQUES

- Matériel tambour : Inox
- Eco Ball: système de contrôle du détergent

## OPTIONS

- **FreshCare+** : le linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle.<sup>1</sup>
- **Option Clean+** : la puissance de nettoyage s'adapte à vos besoins
- Rinçage intensif, Essorage, Rinçage et Essorage, Essorage et Vidange, Vitesse d'essorage réglable, Vidange, Start/Pause, Reset
- Touche Reset
- Indication du niveau de salissure

## DISPLAY

- Départ retardé jusqu'à 23 h
- Affichage du temps restant

## CONSUMMATION

- Vitesse de rotation: 1400 (tr/min), Classe d'efficacité d'essorage B

## DIMENSIONS ET RACCORDEMENT

- Grande ouverture de porte de 34 cm
- Alimentation électrique : 220-240 V
- Fusible: 10 A, voltage: 220-240 Volt/50 Hz, puissance: 1850 W
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement 1850 W
- Câble de raccordement 150 cm
- Poids de l'appareil 71 kg
- Dimensions (HxLxP) : 85x59,5x63 cm
- Poids de l'appareil emballé 72 kg
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 87x64x64,5 cm

<sup>1</sup> L'action de FreshCare+ empêche la formation de mauvaises odeurs dans le tambour. Non compatible avec les programmes conçus pour le linge délicat et les couettes.